

# Gönüllü Olarak Güç Kaynağı Geri Çağırma Talebiyle İlgili Zebra Yazıcıları

Yazıcınızın model numarası şunları içermekteyse güç kaynağı geri çağırma durumundan etkilenip etkilenmediğini görmek için kontrol edilmelidir: AP, BR, CN, GC, GK, GX, GT, H, HC, J, LP, P, PS, R, SC, T, Thermal, TLP, WM, ZP, ZXP.

- APCES-1, APCS-1, APES-1, APS-1
  - BR100i, BR110i, BR120i
  - CN100i, CN110i, CN120i
  - GC420d, GC420t
  - GK420d, GK420t
  - GK888-DT, 888-DT, GK888-TT, 888-TT
  - GX420d, GX420t, GX42S
  - GX430d, GX430t
  - GT800, GT810, GT820, GT830
  - HC100
  - H 2824-Z, H 2844-Z
  - J100i, J110i, J110m, J120i
  - LP 2824, LP 2824-Z, LP 2824 Plus, LP 2824 Plus CVS
  - LP 2844, LP 2844-AP, LP 2844 e, LP-2844 L, LP-2844 Le, LP-2844-P, LP 2844ps, LP 2844-Z
  - LP 3842, LP 3842 SP, LP 3844-Z, LP384Z
  - P100i, P110i, P110m, P120i
  - PS4000
  - R2844, R2844-Z, 2844-R
  - R402
  - T208M, T212M
  - Thermal 2844, Thermal 2844 ATP, 2844 ATP, Thermal 2844 e, Thermal 2844 L, Thermal 2844 Le
  - TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2824 Plus, TLP 2844, TLP 2844-P, TLP 2844-Z
  - TLP 3824, TLP 3842, TLP 3844-Z
  - WM120i, SC120i
  - ZP450, ZP450 ctp
  - ZP455, ZP455 atp, ZP455 ctp
  - ZP500, ZP500 EPL, ZP500 ZPL, ZP500 Plus, ZP500 Plus EPL, ZP500 Plus ZPL
  - ZP505, ZP505 EPL
  - ZP550
  - ZXP Series 1, ZXP Series 3, ZXP Series 3C
- (Haziran 2018'de güncellenmiştir)*

Yazıcınızın bu durumdan etkilenen yazıcılar arasında olduğunu doğrulamak için lütfen üretici etiketini kontrol edin - bu etiket, yazıcınızın arka veya alt tarafında bulunabilir. Etiket, üretici olarak Zebra Technologies'in adını belirtmekteyse güç kaynağınızın etkilenip etkilenmemiş olduğunu eksiksiz olarak doğrulamak için lütfen geri çağırma web sitesindeki doğrulama formunu kullanın.

